



2387182

NAF Verdivurdering

Testdato
22.10.2021



Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	linn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	linn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	2298 cm ³
Modell	NP300 Navara	Motoreffekt	140 kW
Type	D231	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	XD86326	Drivstofftype	2
Understellsnr.	VSKCTND23U0014374	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	150840	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2016
		Registrert første gang i Norge	24.06.2016



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2387182

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service / Dokumentasjon	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
29.2	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Motorstyring
29.5		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.3	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
42.6	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje fra mellomgirkasse	
67.6	Stabilisator	Slitt foring på ramme / travers:	Venstre bak, Høyre bak
79.3	Understellsnummer	Ikke påvist / funnet	
81.2	Karosseri generelt	Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Tak, Panser, Støtfanger foran
81.3		Fjerning av logo/dekor:	
96.6	Venstre bakskjerm	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
114.7	Bakluke	Lakkskade	Spotlakkere (smartrep)
115.9	Døråpning	Lakkskade	Spotlakkere (smartrep)
118.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Feil med usikker påkost. Oljelekkasjer og feilkoder motor.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.19	Bremsekiver	* Nye skiver og klosser foran.	
29.11	Full systemskann	Indikerer periodisk feilkode:	Bremse/- Stabiliseringsystemer
46.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Noe svak kjølevirkning.	
53.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
85.9	Seter	* Liten skade skinn fører sete.	
116.16	Lasterom	Lasterom har spesialinnredning	



2387182

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
26.06.2020	120107
17.04.2018	61441
10.05.2017	30123

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	27.04.2022



2387182



2387182

Detaljer

Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt, Kjørelengde mellom servicer er overskredet

Full systemskann, Indikerer permanent feilkode:, Motorstyring

Diagnoseavlesing ligger i testrapport,

Utvendig tilstand motor, Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll,

Girkasse (automatisk), Oljelekkasje fra mellomgirkasse,

Stabilisator, Slitt foring på ramme / travers:, Venstre bak, Høyre bak

Understellsnummer, Ikke påvist / funnet,

Karosseri generelt, Fjerning av logo/dekor: ,

Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Tak, Panser, Støtfanger foran

Venstre bakskjerm, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Bakluke, Lakkskade, Spotlakkere (smartrep)

Døråpning, Lakkskade, Spotlakkere (smartrep)

Udefinerbare feil, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent, Feil med usikker påkost.

Oljelekkasjer og feilkoder motor. ,



2387182

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon R

4 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

5 - Bremsebelegg ✓

6 - Bremseskiver O

7 - Bremsetromler ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

13 - Nærlys/-lykter ✓

14 - Fjernlys/-lykter ✓

16 - Parklys/-lykter ✓

17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

18 - Tåkelys/-lykter ✓

19 - Baklys/-lykter ✓

20 - Stopplys/-lykter ✓

21 - Ryggelys/-lykter ✓

22 - Skiltlys/-lykter ✓

24 - Refleks ✓

25 - Tåkebaklys/-lykter ✓

26 - Lyd / lyssignaler ✓

27 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

29 - Full systemskann R

Motor

31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

32 - Motor virkemåte ✓

33 - Utvendig tilstand motor R

34 - Oljenivå motor ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Kjølesystem ✓

37 - Eksosanlegg ✓

38 - Drivstofftank, rør, slange ✓

39 - Registerreim ✓

Drivverk

42 - Girkasse (automatisk) R

43 - Differensial ✓

44 - Drivaksler ✓

45 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O

47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

48 - Lyktespyler / Visker ✓

49 - Elektrisk vindusheis ✓

50 - Instrumenter ✓

51 - Setevarmer ✓

52 - Tilhengerkontakt ✓

53 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

58 - Dekk ✓

59 - Felg ✓

60 - Hjullager ✓

61 - Ekstra hjulsett ✓

Styring

62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

63 - Styresnekke, tannstang ✓

64 - Styrestag/ledd ✓

65 - Styreservo ✓



2387182

Hjuloppheng

66 - Støtdempere	✓
67 - Stabilisator	R
68 - Fjærer / fjærbein	✓
69 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
71 - Travers	✓

Sone 2 (høyre side)

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	✓
105 - Høyre bakskjerm	✓
106 - Høyre kanal	✓
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Karosseri

72 - Frontrute	✓
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	✓
75 - Lås	✓
76 - Takluke/Panoramatak	✓
77 - Utvendig speil	✓
78 - Underside	✓
79 - Understellsnummer	R
80 - Tilhengerfeste	✓
81 - Karosseri generelt	R

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
113 - Takluke	✓
114 - Bakluke	R

Sone 5 (entre, lasterom)

115 - Døråpning	R
116 - Lasterom	O

Interiør

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	O
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
89 - Interiør generelt	✓

Annet

118 - Udefinerbare feil	R
-------------------------	---

Støtfangere

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	✓

Sone 1 (venstre side)

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakdør	✓
96 - Venstre bakskjerm	R
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓



2387182

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	130,00
9.4		Bremsevirkning, HB	130,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	2
31.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
39.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	10,00 mm
61.2		Mønsterdybde	10,00 mm
61.3		Mønsterdybde	10,00 mm
61.4		Mønsterdybde	10,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2387182

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.

Kundedata	Utførende sted
	NAF SEnter Trondheim Bratsbergvn. 13 7037 Trondheim

Full systemskann

Kjøretøy	Nissan - Navara NP300 (D23) [15-21]
Registerings Nr.	XD86326
Motorkode	YS23DDTT
Byggeår	
VIN	VSKCTND23U0014374
Kilometerstand	150844
Referanse	
Dato	22.10.2021 / 11:51

System	Byggeår	Status
YS23 - Diagnose	2014 - 2020	Antall feil: 2
Girkasse - Diagnose	2014 - 2020	Ok
Blokkeringsfrie bremseser - Diagnose	2014 - 2020	Antall feil: 1
Kollisjonspute - Diagnose (Airbag)	2014 - 2020	Ok
Karosserikontrollmodul (BCM) - Diagnose	2014 - 2020	Ok
Intelligent strømdistribusjonsmodul i motorrom - Diagnose	2014 - 2020	Ok
Oppvarming ventilasjon air conditioning - Diagnose	2014 - 2020	Antall feil: 1
Instrument - Diagnose (Meter/M&A)	2014 - 2020	Ok
Intelligent cruisekontroll / avansert førerassistansesystem - Diagnose	2015 - 2020	Ok

YS23 - Diagnose		
Feilkode	Beskrivelse	Betingelse
P040A	Høytrykk EGR-temperatursensor	- Permanent
	Omgivelsesdata	
	→ Tilgjengelige data	
P24A7	EGR vannpumpe 1 styrekrets	- Permanent
	Omgivelsesdata	
	→ Tilgjengelige data	

Blokkeringsfrie bremseser - Diagnose		
Feilkode	Beskrivelse	Betingelse
C1155	For lavt bremssevæsknivå	- periodisk
	Omgivelsesdata	
	Tenningsteller	39

Oppvarming ventilasjon air conditioning - Diagnose		
Feilkode	Beskrivelse	Betingelse
B263100	Solladesensor	- Kretsspennings- er under terskel - Permanent
	Omgivelsesdata	
	Tenningsteller	0

Omgivelsesdata - Tilgjengelige data YS23 - Diagnose Feilkode P040A

Omgivelsesdata		
Avstand når feil først oppstod	140185	km
Kjørelengde siden siste feilforekomst	140185	km
Antall forekomster av feil	1	
Reisedistanse med feil tilstede	0	km
Kjørelengde siden feilen sist forsvant	140185	km
Motormoment	72,00	Nm
Motorturtall	1572	O/min
Vanntemp	19,3	°C
Nettspenning styreenhet	14,23	V
kjøretøyhastighet	39,06	Km/t

YS23 - Diagnose Feilkode P24A7

Omgivelsesdata		
Avstand når feil først oppstod	146465	km
Kjørelengde siden siste feilforekomst	146465	km
Antall forekomster av feil	1	
Reisedistanse med feil tilstede	0	km
Kjørelengde siden feilen sist forsvant	146465	km
Motormoment	74,16	Nm
Motorturtall	1274	O/min
Vanntemp	80,7	°C
Nettspenning styreenhet	12,76	V
kjøretøyhastighet	16,65	Km/t

Mekaniker: Jan O	Underskrift
---------------------	--------------------