



2322574

NAF Verdivurdering

Testdato
24.09.2021

Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	linn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	linn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1896 cm ³
Modell	Caddy	Motoreffekt	77 kW
Type	2KN	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	XK17238	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZ9X086550	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	132838	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2009
		Registrert første gang i Norge	29.01.2009



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2322574

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service / Dokumentasjon	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
19.3	Baklys/-lykter	Skadet lykteglass	Høyre bak
20.1	Stopplys/-lykter	Virker ikke:	Venstre bak, Høyre bak
29.6	Full systemskann	* Utlesing av OBD feilminne indikerer feilkoder, bør kontrolleres nærmere.	
52.3	Tilhengerkontakt	Funksjonsfeil	
68.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran, Høyre foran
72.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
81.2	Karosseri generelt	Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Panser, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør
104.6	Høyre bakdør	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
105.6	Høyre bakskjerm	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
118.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Samolet estimert verdiforringelse for punkter ikke priset separat.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
5.13		* Ikke mulig å vurdere indre bremseklosser bak uten demontering.	
6.19	Bremsekiver	* Ikke mulig å vurdere innside av bremsekiver bak uten demontering.	
53.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	



2322574

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
16.01.2019	118422
22.11.2017	112368
20.09.2016	103375
26.05.2015	93629
07.05.2014	86343
16.04.2013	78921
18.05.2011	53652
09.04.2010	26588

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	I oppvarmet lokale
Frist for neste EU kontroll	31.08.2021



2322574



2322574

Detaljer

Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt, Tid mellom servicer er overskredet

Baklys/-lykter, Skadet lykteglass, Høyre bak

Stopplys/-lykter, Virker ikke:, Venstre bak, Høyre bak

Full systemskann, *, Utlesing av OBD feilminne indikerer feilkoder, bør kontrolleres nærmere. ,

Tilhengerkontakt, Funksjonsfeil,

Fjærer / fjærbein, Brudd: , Venstre foran, Høyre foran

Karosseri generelt, Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Panser, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør

Frontrute, Sprekk i frontrute: ,

- Reparasjonsmetode:, Skift ,

Høyre bakdør, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Høyre bakskjerm, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Udefinerbare feil, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent, Samolet estimert verdiforringelse for punkter ikke priset separat. ,



2322574

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

**Drivverk**

40 - Clutch

**Generell informasjon**

3 - Service / Dokumentasjon



4 - Nøkler / Utstyr

**Drivverk**

41 - Girkasse (manuell)



43 - Differensial



44 - Drivaksler



45 - Mellomaksel

**Bremser**

5 - Bremsebelegg



6 - Bremseskiver



8 - Parkeringsbrems



9 - Bremsvirkning



10 - Bremsørør



11 - Bremseslanger



12 - Bremsepedal

**Elektriske anlegg**

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)



47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)



50 - Instrumenter



51 - Setevarmer



52 - Tilhengerkontakt



53 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

**Lys og signaler**

13 - Nærlys/-lykter



14 - Fjernlys/-lykter



16 - Parklys/-lykter



17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter



19 - Baklys/-lykter



20 - Stopplys/-lykter



21 - Ryggelys/-lykter



22 - Skiltlys/-lykter



24 - Refleks



25 - Tåkebaklys/-lykter



26 - Lyd / lyssignaler



27 - Varsellamper

**Hjul, dekk, felg**

58 - Dekk



59 - Felg



60 - Hjullager



61 - Ekstra hjulsett

**Styring**

62 - Ratt, rattaksel, ledd



63 - Styresnekke, tannstang



64 - Styrestag/ledd



65 - Styreservo

**Hjuloppheng**

66 - Støtdempere



67 - Stabilisator



68 - Fjærer / fjærbein



69 - Opphengs- / bærearmer foraksel



70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel



71 - Travers

**e-Diagnose**

29 - Full systemskann

**Motor**

31 - Avgassanalyse (Diesel)



32 - Motor virkemåte



33 - Utvendig tilstand motor



34 - Oljenivå motor



36 - Kjølesystem



37 - Eksosanlegg



38 - Drivstofftank, rør, slange



39 - Registerreim





2322574

Karosseri

72 - Frontrute	R
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	✓
75 - Lås	✓
77 - Utvendig speil	✓
78 - Underside	✓
79 - Understellsnummer	✓
80 - Tilhengerfeste	✓
81 - Karosseri generelt	R

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	✓

Sone 5 (entre, lasterom)

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	✓

Annet

118 - Udefinerbare feil	R
-------------------------	---

Interiør

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	✓
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
89 - Interiør generelt	✓

Støtfangere

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	✓

Sone 1 (venstre side)

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakdør	✓
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	R
105 - Høyre bakskjerm	R
106 - Høyre kanal	✓
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓



2322574

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	210,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	5
31.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
39.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
61.2		Mønsterdybde	3,00 mm
61.3		Mønsterdybde	3,00 mm
61.4		Mønsterdybde	4,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



2322574

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.