



2322917

NAF Verdivurdering

Testdato
27.09.2021



Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	linn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	linn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Transporter	Motoreffekt	103 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	VH40678	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZCH101942	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	249573	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2012
		Registrert første gang i Norge	15.05.2012



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2322917

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.2	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
44.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Venstre indre foran
44.5		Ulyd i ledd:	Høyre ytre foran
46.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
67.2	Stabilisator	Slakk i ledd til stabilisatorstag:	Venstre foran
67.6		Slitt foring på ramme / travers:	Venstre bak, Høyre bak
77.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
81.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
81.3		Fjerning av logo/dekor:	
85.2	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
93.1	Venstre fordør	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
95.1	Venstre bakdør	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
96.6	Venstre bakskjerm	Lakkrust	Lakkere
97.6	Venstre kanal	Lakkrust	Lakkere
99.6	Venstre utvendig synlig B-stolpe	Lakkrust	Flekk-lakkere
102.1	Høyre fordør	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
104.6	Høyre bakdør	Lakkrust	Flekk-lakkere
105.6	Høyre bakskjerm	Lakkrust	Lakkere
106.6	Høyre kanal	Lakkrust	Lakkere
107.2	Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	Bulk uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)
111.5	Panser	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
112.6	Tak	Lakkrust	Flekk-lakkere
114.1	Bakluke	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
116.3	Lasterom	Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall, Bak:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
29.11	Full systemskann	Indikerer periodisk feilkode:	
53.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
72.9	Frontrute	Slitt frontrute	
78.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
90.14	Støtfanger foran	Normal slitasje	
91.14	Støtfanger bak	Normal slitasje	



2322917

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
06.06.2018	155194
02.03.2017	119144
20.08.2015	79200
16.01.2014	40987

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



2322917



2322917

Detaljer

Punkt og beskrivelse

Unormal lyd, Ulyd fra hjuloppheng foran,

Drivaksler, Ulyd i ledd: , Høyre ytre foran

Defekt gummimansjett:, Venstre indre foran

Varmeapparat / klimaanlegg (AC), Svak kjølevirkning,

Stabilisator, Slitt foring på ramme / travers:, Venstre bak, Høyre bak

Slakk i ledd til stabilisatorstag:, Venstre foran

Utvendig speil, Skade på speilramme / -hus, Høyre side

Karosseri generelt, Fjerning av logo/dekor: ,

Oppstartskostnader for lakkering,

Seter, Hull/rift gjennom setetrekk:, Venstre foran

Venstre bakskjerm, Lakkrust, Lakkere

Venstre bakdør, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere

Venstre fordør, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere

Venstre kanal, Lakkrust, Lakkere

Venstre utvendig synlig B-stolpe, Lakkrust, Flekklakkere

Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange, Bulk uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)

Høyre bakdør, Lakkrust, Flekklakkere

Høyre fordør, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere

Høyre bakskjerm, Lakkrust, Lakkere

Høyre kanal, Lakkrust, Lakkere

Panser, Ripe ned til grunnmaterialet, Lakkere

Tak, Lakkrust, Flekklakkere

Bakluke, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere

Lasterom. Slitasie og/eller skader i døråpning som medfører bart metall. Bak:.



2322917

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Service / Dokumentasjon ✓
4 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsørør ✓
11 - Bremseslanger ✓
12 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 13 - Nærlys/-lykter ✓
14 - Fjernlys/-lykter ✓
15 - Kjørellys/-lykter ✓
16 - Parklys/-lykter ✓
17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓
19 - Baklys/-lykter ✓
20 - Stopplys/-lykter ✓
21 - Ryggelys/-lykter ✓
22 - Skiltlys/-lykter ✓
24 - Refleks ✓
25 - Tåkebaklys/-lykter ✓
26 - Lyd / lyssignaler ✓
27 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

- 29 - Full systemskann O

Motor

- 31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
32 - Motor virkemåte ✓
33 - Utvendig tilstand motor ✓
34 - Oljenivå motor ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Kjølesystem ✓
37 - Eksosanlegg ✓
38 - Drivstofftank, rør, slange ✓
39 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Clutch ✓
41 - Girkasse (manuell) ✓

Drivverk

- 43 - Differensial ✓
44 - Drivaksler R
45 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
49 - Elektrisk vindusheis ✓
50 - Instrumenter ✓
51 - Setevarmer ✓
52 - Tilhengerkontakt ✓
53 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

- 58 - Dekk ✓
59 - Felg ✓
60 - Hjullager ✓
61 - Ekstra hjulsett ✓

Styring

- 62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
63 - Styresnekke, tannstang ✓
64 - Styrestag/ledd ✓
65 - Styreservo ✓



2322917

Hjuloppheng

- 66 - Støtdempere ✓
- 67 - Stabilisator R
- 68 - Fjærer / fjærbein ✓
- 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 71 - Travers ✓

Karosseri

- 72 - Frontrute O
- 73 - Siderute/bakrute ✓
- 74 - Dør-/panseråpner ✓
- 75 - Lås ✓
- 77 - Utvendig speil R
- 78 - Underside O
- 79 - Understellsnummer ✓
- 80 - Tilhengerfeste ✓
- 81 - Karosseri generelt R

Interiør

- 82 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 83 - Taktrekk ✓
- 84 - Dørtrekk ✓
- 85 - Seter R
- 86 - Bilbelte ✓
- 87 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 88 - Bagasjeromstildekning ✓
- 89 - Interiør generelt ✓

Støtfangere

- 90 - Støtfanger foran O
- 91 - Støtfanger bak O

Sone 1 (venstre side)

- 92 - Venstre forskjerm ✓
- 93 - Venstre fordør R
- 94 - Venstre speil ✓
- 95 - Venstre bakdør R
- 96 - Venstre bakskjerm R
- 97 - Venstre kanal R
- 98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
- 99 - Venstre utvendig synlig B-stolpe R

Sone 2 (høyre side)

- 101 - Høyre forskjerm ✓
- 102 - Høyre fordør R
- 103 - Høyre speil ✓
- 104 - Høyre bakdør R
- 105 - Høyre bakskjerm R
- 106 - Høyre kanal R
- 107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange R
- 108 - Høyre utvendig synlig B-stolpe ✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

- 110 - Grill ✓
- 111 - Panser R
- 112 - Tak R
- 114 - Bakluke R

Sone 5 (entre, lasterom)

- 115 - Døråpning ✓
- 116 - Lasterom R



2322917

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	240,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
31.1	Avgassanalyse (Diesel)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
39.2		eller ved, måneder:	0
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
61.2		Mønsterdybde	6,00 mm
61.3		Mønsterdybde	6,00 mm
61.4		Mønsterdybde	6,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



2322917

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

• feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

• feil/avvik medfører konsekvenstap

• NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.