



1484632

# NAF Verdivurdering

Testdato  
16.09.2020

## Kunde

<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	96421508	<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim
<b>Adresse</b>	Torgardsvegen 18	<b>Telefon</b>	72884850
<b>Postnummer og -sted</b>	7093 TILLER	<b>E-post</b>	linn@crifo.as
<b>Telefon</b>	72884850		
<b>E-post</b>	linn@crifo.as		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Citroen	<b>Motorstørrelse</b>	1560 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Berl 90EMG	<b>Motoreffekt</b>	66 kW
<b>Type</b>	7	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	VH53755	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	VF77D9HF8DJ719199	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	166280	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Karosseritype</b>	INTEGRERT FØRERHUS	<b>Registreringsår</b>	2013
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	29.07.2013



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



1484632

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Vibrasjon/fusk ved akselrasjon. Motor/gir?	
2.2	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.2	Service / Dokumentasjon	Siste service er ikke utført	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.11	Nøkler / Utstyr	* Skadet nøkkel med fjernkontroll, virker ikke.	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
16.1	Parklys/-lykter	Virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
20.1	Stopplys/-lykter	Virker ikke:	Midtre, Høyre
22.1	Skiltlys/-lykter	Virker ikke:	Venstre bak, Høyre bak
29.2	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Lys, Karosseri
46.12	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* AC virker ikke.	
47.1	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
47.3		Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
47.8		Vindusspyler virker ikke:	Bakrute, Foran
48.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
74.1	Lås	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør
74.5		* Nøkler passer ikke, eller full av skitt. Får ikke låst bilen.	
80.3	Karosseri generelt	Fjerning av logo/dekor:	
88.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
90.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	Skifte ulakkert del
92.4	Venstre fordør	Ripe(r) over 100mm	Lakkere
96.5	Venstre kanal	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
101.5	Høyre fordør	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
103.1	Høyre bakdør	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
104.1	Høyre bakskjerm	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
105.1	Høyre kanal	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
113.1	Bakluke	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
117.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Feil og mangler med usikker påkost. Gjelder punkt som ikke er prissatt.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran



1484632

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
29.9	Full systemskann	Indikerer periodisk feilkode:	Motorstyring
39.8	Registerreim	* Intervall bør sjekkes med merkeforhandler. Mulig lavere.	
42.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
42.18		* Slag ved giring. Periodisk.	
84.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
111.22	Tak	* Braketter skrudd i tak.	
115.16	Lasterom	Lasterom har spesialinnredning	

**Servicehistorikk**

Dato	Km.stand
27.02.2017	62002
25.11.2015	33123
02.12.2014	19097

**Kunde- og testforhold**

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	25.02.2021



1484632

## Veiledning til priser

### Veiledning verdivurdering

#### Utgangsverdi :

Fastsatt verdi (på det aktuelle kjøretøy) iht. bransjens oppslagsverk som f.eks. «Rødboka», annonser på «finn.no», merkeforhandlere, «bilnorge.no» o.l. I dette tilfellet har vi benyttet rødboka og nettanonser

#### Omsetningsform:

Estimert verditrekk i forhold til salgskanalen kjøretøyet er tenkt solgt gjennom. Raskt salg gjennom auksjon oppnår normalt lavere pris enn salg gjennom forhandler. Trekket for omsetningsform gjøres etter verditrekk for skader, defekter o.l. Beløpet vises ikke i sammenstillingen. Salgskanalen vi har beregnet i denne taksten er Auksjonssalg (12 %)

#### Totalt verditrekk:

Summen av vurdert trekk avregnet iht NAFs matrise som hensyntar kjøretøyets utgangsverdi og alder. På mekaniske feil beregnes pris ut fra rimeligste reparasjonsmetode. F.eks arbeidstid fra oppslagsverk og delepriser fra 3.-partsleverandør, evt bruk av brukte deler der dette er riktig i forhold til bilens alder, verdi og tilstand. Ved kosmetiske feil/skader prissettes disse ut fra NAF sine kalkulasjonssystemer og fastpriser. Disse prisene avskrives etter en matrise som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. Generelt blir det mindre trekk (%-andel) ved synkende utgangsverdi og økende alder. Dette beløpet er en beregning av hvordan bilens skader/defekter utover normal slitasje innvirker på markedsverdien og må ikke forveksles med totale reparasjonskostnader.

#### Antatt salgsverdi:

Antatt verdi kjøretøyet i normal utførelse forventes å kunne omsettes for, gjennom valgt omsetningsform eks. avg. og salgsomkostninger.



1484632

## Detaljer

### Punkt og beskrivelse

Kjøreegenskaper, \*, Vibrasjon/fusk ved akselasjon. Motor/gir? ,  
Unormal lyd, Ulyd fra hjuloppheng foran,  
Service / Dokumentasjon, Siste service er ikke utført, Tid mellom servicer er overskredet,  
Kjørelengde mellom servicer er overskredet  
Nøkler / Utstyr, \*, Skadet nøkkel med fjernkontroll, virker ikke. ,  
Bremseskiver, Rust på bremseskive:, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak  
Parklys/-lykter, Virker ikke:, Venstre foran, Høyre foran  
Stopplys/-lykter, Virker ikke:, Midtre, Høyre  
Skiltlys/-lykter, Virker ikke:, Venstre bak, Høyre bak  
Full systemskann, Indikerer permanent feilkode:, Lys, Karosseri  
Lyktespyler / Visker, Spyler virker ikke: , Venstre side, Høyre side  
Vindusvisker, spyler (foran/bak), Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler, Bakrute  
Vindusspyler virker ikke:, Bakrute, Foran  
Vindusvisker virker ikke, Bakrute  
Varmeapparat / klimaanlegg (AC), \*, AC virker ikke. ,  
Ekstra hjulsett, Ekstra hjulsett mangler,  
Lås, \*, Nøkler passer ikke, eller full av skitt. Får ikke låst bilen. ,  
Feil ved låsesylinder, Venstre fordør  
Karosseri generelt, Fjerning av logo/dekor: ,  
Interiør generelt, Rens utover normal vask og klargjøring,  
Støtfanger bak, Sprukket/skadet plastdel, Skifte ulakkert del  
Venstre fordør, Ripe(r) over 100mm, Lakkere  
Venstre kanal, Ripe ned til grunnmaterialet, Lakkere  
Høyre fordør, Ripe ned til grunnmaterialet, Lakkere  
Høyre bakdør, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere  
Høyre bakskjerm, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere  
Høyre kanal, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere  
Bakluke, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere  
Udefinerbare feil, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent, Feil og mangler med usikker påkost. Gjelder punkt som ikke er prissatt. ,

### Totalt verditrekk:



1484632

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper **R**  
2 - Unormal lyd **R**

**Generell informasjon**

- 3 - Service / Dokumentasjon **R**  
4 - Nøkler / Utstyr **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver **R**  
8 - Parkeringsbrems ✓  
9 - Bremsvirkning ✓  
10 - Bremsørør ✓  
11 - Bremseslanger ✓  
12 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 13 - Nærlys/-lykter ✓  
14 - Fjernlys/-lykter ✓  
15 - Kjørellys/-lykter ✓  
16 - Parklys/-lykter **R**  
17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓  
18 - Tåkelys/-lykter ✓  
19 - Baklys/-lykter ✓  
20 - Stopplys/-lykter **R**  
21 - Ryggelys/-lykter ✓  
22 - Skiltlys/-lykter **R**  
24 - Refleks ✓  
25 - Tåkebaklys/-lykter ✓  
26 - Lyd / lyssignaler ✓  
27 - Varsellamper ✓

**e-Diagnose**

- 29 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓  
32 - Motor virkemåte ✓  
33 - Utvendig tilstand motor ✓  
34 - Oljenivå motor ✓  
35 - Motorfester ✓  
36 - Kjølesystem ✓  
37 - Eksosanlegg ✓  
38 - Drivstofftank, rør, slange ✓  
39 - Registerreim **O**

**Drivverk**

- 42 - Girkasse (automatisk) **O**  
43 - Differensial ✓  
44 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**  
47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**  
48 - Lyktespyler / Visker **R**  
49 - Elektrisk vindusheis ✓  
50 - Setevarmer ✓  
51 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 57 - Dekk ✓  
58 - Felg ✓  
59 - Hjullager ✓

**Styring**

- 61 - Ratt, rattaksel, ledd ✓  
62 - Styresnekke, tannstang ✓  
63 - Styrestag/ledd ✓  
64 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 65 - Støtdempere ✓  
66 - Stabilisator ✓  
67 - Fjærer / fjærbein ✓  
68 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓  
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓  
70 - Travers ✓



1484632

**Karosseri**

71 - Frontrute	✓
72 - Siderute/bakrute	✓
73 - Dør-/panseråpner	✓
74 - Lås	R
76 - Utvendig speil	✓
77 - Underside	✓
78 - Understellsnummer	✓
79 - Tilhengerfeste	✓
80 - Karosseri generelt	R

**Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**

109 - Grill	✓
110 - Panser	✓
111 - Tak	O
112 - Takluke	✓
113 - Bakluke	R

**Sone 5 (entre, lasterom)**

114 - Døråpning	✓
115 - Lasterom	O

**Annet**

117 - Udefinerbare feil	R
-------------------------	---

**Interiør**

81 - Dashbord / midtkonsoll	✓
82 - Taktrekk	✓
83 - Dørtrekk	✓
84 - Seter	O
85 - Bilbelte	✓
86 - Gulvmatter/-teppe	✓
88 - Interiør generelt	R

**Støtfangere**

89 - Støtfanger foran	✓
90 - Støtfanger bak	R

**Sone 1 (venstre side)**

91 - Venstre forskjerm	✓
92 - Venstre fordør	R
93 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakskjerm	✓
96 - Venstre kanal	R

**Sone 2 (høyre side)**

100 - Høyre forskjerm	✓
101 - Høyre fordør	R
102 - Høyre speil	✓
103 - Høyre bakdør	R
104 - Høyre bakskjerm	R
105 - Høyre kanal	R



1484632

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3stk
6.1	Bremsekiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200.00
9.2		Bremsevirkning, HF	200.00
9.3		Bremsevirkning, VB	120.00
9.4		Bremsevirkning, HB	120.00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	Flere enn 9
31.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
39.2		eller ved, måneder:	120
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20°C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20°C
57.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6.00mm
57.2		Mønsterdybde HF	6.00mm
57.3		Mønsterdybde VB	6.00mm
57.4		Mønsterdybde HB	6.00mm
57.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
58.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
60.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet





1484632

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.