



2074698

NAF Verdivurdering

Testdato
07.06.2021

Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	
Telefon	72884850		
E-post			



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	Passat	Motoreffekt	77 kW
Type	3C	Aksler i drift	
Registreringsnr.	CF53551	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WVWZZZ3CZAE074397	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	161476	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2010
		Registrert første gang i Norge	18.01.2010



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2074698

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.1	Service / Dokumentasjon	Servicehefte mangler	
3.7		Aktivert serviceindikator	
26.1	Lyd / lyssignaler	Feil ved horn	
27.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
29.5	Full systemskann	* Utlesing av OBD feilminne indikerer feilkoder, bør kontrolleres nærmere.	
32.15	Motor virkemåte	* Unormal lyd og vibrasjon fra motor.	
68.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
77.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	
81.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
89.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
96.6	Venstre bakskjerm	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
101.2	Høyre forskjerm	Bulk uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
114.6	Bakluke	Lakkrust	Lakkere
118.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Samlet estimert verdiforringelse for punkter som ikke er priset separat.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga. står på piggdekk.	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
19.19	Baklys/-lykter	En eller flere defekte dioder	Høyre bak
58.19	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre bak
61.27	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	1 dekk
80.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Bilen er ikke prøvekjørt	Ja
Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	I oppvarmet lokale
Frist for neste EU kontroll	31.01.2020



2074698

Veiledning til priser

Veiledning verdivurdering

Utgangsverdi :

Fastsatt verdi (på det aktuelle kjøretøy) iht. bransjens oppslagsverk som f.eks. «Rødboka», annonser på «finn.no», merkeforhandlere, «bilnorge.no» o.l. I dette tilfellet har vi benyttet rødboka

Omsetningsform:

Estimert verditrekk i forhold til salgskanalen kjøretøyet er tenkt solgt gjennom. Raskt salg gjennom auksjon oppnår normalt lavere pris enn salg gjennom forhandler. Trekket for omsetningsform gjøres etter verditrekk for skader, defekter o.l. Beløpet vises ikke i sammenstillingen. Salgskanalen vi har beregnet i denne taksten er Auksjonssalg (12 %)

Totalt verditrekk:

Summen av vurdert trekk avregnet iht NAFs matrise som hensyntar kjøretøyets utgangsverdi og alder. På mekaniske feil beregnes pris ut fra rimeligste reparasjonsmetode. F.eks arbeidstid fra oppslagsverk og delepriser fra 3.-partsleverandør, evt bruk av brukte deler der dette er riktig i forhold til bilens alder, verdi og tilstand. Ved kosmetiske feil/skader prissettes disse ut fra NAF sine kalkulasjonssystemer og fastpriser. Disse prisene avskrives etter en matrise som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. Generelt blir det mindre trekk (%-andel) ved synkende utgangsverdi og økende alder. Dette beløpet er en beregning av hvordan bilens skader/defekter utover normal slitasje innvirker på markedsverdien og må ikke forveksles med totale reparasjonskostnader.

Antatt salgsverdi:

Antatt verdi kjøretøyet i normal utførelse forventes å kunne omsettes for, gjennom valgt omsetningsform eks. avg. og salgsomkostninger.



2074698

Detaljer

Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Servicehefte mangler,

Aktivert serviceindikator,

Lyd / lyssignaler, Feil ved horn,

Varsellamper , Varsellampe for SRS (airbag) lyser,

Full systemskann, *, Utlesing av OBD feilminne indikerer feilkoder, bør kontrolleres nærmere. ,

Motor virkemåte, *, Unormal lyd og vibrasjon fra motor. ,

Fjærer / fjærbein, Brudd: , Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak

Utvendig speil, Speilvarme virker ikke: ,

Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakkering,

Interiør generelt, Rens utover normal vask og klargjøring,

Venstre bakskjerm, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Høyre forskjerm, Bulk uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)

Bakluke, Lakkrust, Lakkere

Udefinerbare feil, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent, Samlet estimert verdiforringelse for punkter som ikke er priset separat. ,



2074698

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Service / Dokumentasjon **R**4 - Nøkler / Utstyr **✓****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **✓**10 - Bremsør **✓**11 - Bremseslanger **✓**12 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**13 - Nærlys/-lykter **✓**14 - Fjernlys/-lykter **✓**16 - Parklys/-lykter **✓**17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter **✓**19 - Baklys/-lykter **O**20 - Stopplys/-lykter **✓**21 - Ryggelys/-lykter **✓**22 - Skiltlys/-lykter **✓**24 - Refleks **✓**25 - Tåkebaklys/-lykter **✓**26 - Lyd / lyssignaler **R**27 - Varsellamper **R****e-Diagnose**29 - Full systemskann **R****Motor**31 - Avgassanalyse (Diesel) **✓**32 - Motor virkemåte **R**33 - Utvendig tilstand motor **✓**34 - Oljenivå motor **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Kjølssystem **✓**37 - Eksosanlegg **✓**38 - Drivstofftank, rør, slange **✓**39 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Clutch **✓**41 - Girkasse (manuell) **✓**44 - Drivaksler **✓****Elektriske anlegg**46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**49 - Elektrisk vindusheis **✓**50 - Instrumenter **✓**51 - Setevarmer **✓**52 - Tilhengerkontakt **✓****Hjul, dekk, felg**58 - Dekk **O**59 - Felg **✓**60 - Hjullager **✓**61 - Ekstra hjulsett **O****Styring**62 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**63 - Styresnekke, tannstang **✓**64 - Styrestag/ledd **✓**65 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**66 - Støtdempere **✓**67 - Stabilisator **✓**68 - Fjærer / fjærbein **R**69 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**71 - Travers **✓****Karosseri**72 - Frontrute **✓**73 - Siderute/bakrute **✓**74 - Dør-/panseråpner **✓**75 - Lås **✓**77 - Utvendig speil **R**78 - Underside **✓**79 - Understellsnummer **✓**80 - Tilhengerfeste **O**81 - Karosseri generelt **R**



2074698

Interiør

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	✓
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
88 - Bagasjeromstildekning	✓
89 - Interiør generelt	R

Støtfangere

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	✓

Sone 1 (venstre side)

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakdør	✓
96 - Venstre bakskjerm	R
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

101 - Høyre forskjerm	R
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	✓
105 - Høyre bakskjerm	✓
106 - Høyre kanal	✓
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	R

Sone 5 (entre, lasterom)

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	✓

Annet

118 - Udefinerbare feil	R
-------------------------	---



2074698

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,10 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,20 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	7
31.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
39.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
61.2		Mønsterdybde	3,00 mm
61.3		Mønsterdybde	5,00 mm
61.4		Mønsterdybde	6,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2074698

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.