



2150946

NAF Verdivurdering

Testdato
23.07.2021

Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	oddbjorn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	oddbjorn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	999 cm ³
Modell	UP!	Motoreffekt	55 kW
Type	AA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	XA19520	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WVWZZZAAZJD145083	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	25464	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2018
		Registrert første gang i Norge	28.08.2018



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2150946

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
22.7	Skiltlys/-lykter	Lykt mangler	Høyre
81.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
81.2		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Panser
81.3		Fjerning av logo/dekor:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakhjør, Høyre bakhjør
91.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	Skitte og lakkere

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.11	Service / Dokumentasjon	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.19	Bremsekiver	* Lagringsrust skiver foran.	
61.28	Ekstra hjulsett	* Vinterhjul ligger hos oppdragsgiver. Tilstand på disse er ikke kontrollert.	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Dato	Km.stand
29.10.2020	19936
28.08.2019	8920

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	31.10.2022



2150946

Detaljer

Punkt og beskrivelse

Skiltlys/-lykter, Lykt mangler, Høyre

Støtfanger bak, Sprukket/skadet plastdel, Skifte og lakkere



2150946

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **Generell informasjon**3 - Service / Dokumentasjon 4 - Nøkler / Utstyr **Bremser**5 - Bremsebelegg 6 - Bremseskiver 7 - Bremsetromler 8 - Parkeringsbrems 9 - Bremsevirkning 10 - Bremsørør 11 - Bremseslanger 12 - Bremsepedal **Lys og signaler**13 - Nærlys/-lykter 14 - Fjernlys/-lykter 15 - Kjørellys/-lykter 16 - Parklys/-lykter 17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter 18 - Tåkelys/-lykter 19 - Baklys/-lykter 20 - Stopplys/-lykter 21 - Ryggelys/-lykter 22 - Skiltlys/-lykter 24 - Refleks 25 - Tåkebaklys/-lykter 26 - Lyd / lyssignaler 27 - Varsellamper **e-Diagnose**29 - Full systemskann **Motor**30 - Avgassanalyse (Bensin) 32 - Motor virkemåte 33 - Utvendig tilstand motor 34 - Oljenivå motor 35 - Motorfester 36 - Kjølesystem 37 - Eksosanlegg 38 - Drivstofftank, rør, slange 39 - Registerreim **Drivverk**40 - Clutch 41 - Girkasse (manuell) 43 - Differensial 44 - Drivaksler **Elektriske anlegg**46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) 47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) 49 - Elektrisk vindusheis 50 - Instrumenter 51 - Setevarmer **Hjul, dekk, felg**58 - Dekk 59 - Felg 60 - Hjullager 61 - Ekstra hjulsett **Styring**62 - Ratt, rattaksel, ledd 63 - Styresnekke, tannstang 64 - Styrestag/ledd 65 - Styreservo **Hjuloppheng**66 - Støtdempere 67 - Stabilisator 68 - Fjærer / fjærbein 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel 70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel 71 - Travers



2150946

Karosseri

72 - Frontrute	✓
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	✓
75 - Lås	✓
77 - Utvendig speil	✓
78 - Underside	✓
79 - Understellsnummer	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	✓

Sone 5 (entre, lasterom)

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	✓

Interiør

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	✓
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
88 - Bagasjeromstildekning	✓
89 - Interiør generelt	✓

Støtfangere

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	R

Sone 1 (venstre side)

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakdør	✓
96 - Venstre bakskjerm	✓
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	✓
105 - Høyre bakskjerm	✓
106 - Høyre kanal	✓
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓



2150946

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	19,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	21,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	21,30 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
6.5		Bremsekivetykkelse VB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
6.6		Bremsekivetykkelse HB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
9.2		Bremsevirkning, HF	150,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
30.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



2150946

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemærkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieselmotorer.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

• feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

• feil/avvik medfører konsekvenstap

• NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.