



2281538

NAF Verdivurdering

Testdato
10.09.2021

Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	linn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	linn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Courier	Motoreffekt	70 kW
Type	JN8	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KJ27208	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WF0WXXTACWGL62272	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	47528	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2017
		Registrert første gang i Norge	03.07.2017



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2281538

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service / Dokumentasjon	Aktivert serviceindikator	
3.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
4.4	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
61.15	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
96.7	Venstre bakskjerm	Lakkskade	Lakkere

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
13.27	Nærlys/-lykter	* Treg justeringmekanisme høvedlys.	
81.7	Karosseri generelt	* Lakk/karosseri vanskelig og vurdere grunnet skitten/fuktig bil.	
91.14	Støtfanger bak	Normal slitasje	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
22.07.2019	23907
28.06.2018	11303

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Forhold interiør	Full av løsøre
Frist for neste EU kontroll	31.08.2021



2281538

Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Aktivert serviceindikator,

Frist for EU kontroll er overskredet,

Ekstra hjulsett, Ekstra hjulsett mangler,

Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakkering,

Venstre bakskjerm, Lakkskade, Lakkere

Totalt verditrek:



2281538

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

7 - Bremsetromler ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

13 - Nærlys/-lykter O

14 - Fjernlys/-lykter ✓

16 - Parklys/-lykter ✓

17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

18 - Tåkelys/-lykter ✓

19 - Baklys/-lykter ✓

20 - Stopplys/-lykter ✓

21 - Ryggelys/-lykter ✓

22 - Skiltlys/-lykter ✓

24 - Refleks ✓

25 - Tåkebaklys/-lykter ✓

26 - Lyd / lyssignaler ✓

27 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

29 - Full systemskann ✓

Motor

31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

32 - Motor virkemåte ✓

33 - Utvendig tilstand motor ✓

34 - Oljenivå motor ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Kjølesystem ✓

37 - Eksosanlegg ✓

38 - Drivstofftank, rør, slange ✓

39 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Clutch ✓

41 - Girkasse (manuell) ✓

43 - Differensial ✓

44 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

49 - Elektrisk vindusheis ✓

50 - Instrumenter ✓

51 - Setevarmer ✓

Hjul, dekk, felg

58 - Dekk ✓

59 - Felg ✓

60 - Hjullager ✓

61 - Ekstra hjulsett R

Styring

62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

63 - Styresnekke, tannstang ✓

64 - Styrestag/ledd ✓

65 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

66 - Støtdempere ✓

67 - Stabilisator ✓

68 - Fjærer / fjærbein ✓

69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

71 - Travers ✓



2281538

Karosseri

72 - Frontrute	✓
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	✓
75 - Lås	✓
77 - Utvendig speil	✓
78 - Underside	✓
79 - Understellsnummer	✓
81 - Karosseri generelt	R

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	✓

Sone 5 (entre, lasterom)

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	✓

Interiør

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	✓
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
89 - Interiør generelt	✓

Støtfangere

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	O

Sone 1 (venstre side)

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakdør	✓
96 - Venstre bakskjerm	R
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	✓
105 - Høyre bakskjerm	✓
106 - Høyre kanal	✓
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓



2281538

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	21,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	21,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	21,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
6.5		Bremsekivetykkelse VB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
6.6		Bremsekivetykkelse HB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
31.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
39.2		eller ved, måneder:	120
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



2281538

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.