



2279488

# NAF Verdivurdering

Testdato  
08.09.2021

## Kunde

<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>		<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim
<b>Adresse</b>	Torgardsvegen 18	<b>Telefon</b>	72884850
<b>Postnummer og -sted</b>	7093 TILLER	<b>E-post</b>	linn@crifo.as
<b>Telefon</b>	72884850		
<b>E-post</b>	linn@crifo.as		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Toyota	<b>Motorstørrelse</b>	2231 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	RAV4	<b>Motoreffekt</b>	100 kW
<b>Type</b>	XA3(A)	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	XD78544	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	JTMBC31V806073609	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	231597	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2007
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	12.07.2007



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2279488

**Testresultater**

<b>Ref.Id</b>	<b>Repareres</b>	<b>Resultat</b>	<b>Beskrivelse</b>
3.3	Service / Dokumentasjon	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
27.17	Varsellamper	* Varsellampe abs/vsc lyste periodisk ved prøvetur, feilmelding i diagnose.	
29.2	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Bremse/- Stabiliseringssystemer
32.4	Motor virkemåte	Unormal motorgange/vibrasjon	
37.12	Eksosanlegg	* Eksos trenger inn i kupe.	
59.2	Felg	Mangler hjulbolt / mutter:	Høyre foran
68.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre bak
81.2	Karosseri generelt	Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakkdør
81.3		Fjerning av logo/dekor:	
82.3	Dashbord / midtkonsoll	* Skade hanskerom.	
91.8	Støtfanger bak	Lakkskade	Spotlakkere (smartrep)
104.1	Høyre bakkdør	Bulk med lakkskade	Rette og spotlakkere (smartrep)
105.7	Høyre bakskjerm	Lakkskade	Spotlakkere (smartrep)
106.6	Høyre kanal	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
111.9	Panser	Steinsprut ned til grunnmaterialet	Spotlakkere (smartrep)
112.9	Tak	Steinsprut ned til grunnmaterialet	Spotlakkere (smartrep)
115.16	Døråpning	Lakkrust/lakkbære, VB	Lakkere
117.1	Andre feil og mangler	# - Eksos trenger inn i kupe. - Unormal motorgange/vibrasjon - Varsellampe abs/vsc lyste periodisk ved prøvetur, feilmelding i diagnose. - Full systemskann, Indikerer permanent feilkode: Bremse/- Stabiliseringssystemer	

<b>Ref.Id</b>	<b>Opplysning</b>	<b>Resultat</b>	<b>Beskrivelse</b>
66.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
78.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
78.14		Mangelfull antirustbehandling:	
80.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
90.14	Støtfanger foran	Normal slitasje	



2279488

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
19.08.2015	172191
29.08.2014	148241
07.08.2013	122179
11.03.2011	77665
20.05.2010	60237
03.02.2009	30355

## Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	12 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei



2279488



2279488

## Detaljer

### Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt, Kjørelengde mellom servicer er overskredet

Varsellamper , \* , Varsellampe abs/vsc lyste periodisk ved prøvetur, feilmelding i diagnose. ,

Full systemskann, Indikerer permanent feilkode:, Brems-/Stabiliseringssystemer

Motor virkemåte, Unormal motorgange/vibrasjon,

Eksosanlegg, \* , Eksos trenger inn i kupe. ,

Felg, Mangler hjulbolt / mutter: , Høyre foran

Fjærer / fjærbein, Brudd: , Venstre bak

Karosseri generelt, Fjerning av logo/dekor: ,

Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakdør

Dashbord / midtkonsoll, \* , Skade hanskerom. ,

Støtfanger bak, Lakkskade, Spotlakkere (smartrep)

Høyre bakdør, Bulk med lakkskade, Rette og spotlakkere (smartrep)

Høyre bakskjerm, Lakkskade, Spotlakkere (smartrep)

Høyre kanal, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Panser, Steinsprut ned til grunnmaterialet, Spotlakkere (smartrep)

Tak, Steinsprut ned til grunnmaterialet, Spotlakkere (smartrep)

Døråpning, Lakkrust/lakkblære, VB, Lakkere

Andre feil og mangler, #, - Eksos trenger inn i kupe. - Unormal motorgange/vibrasjon -

Varsellampe abs/vsc lyste periodisk ved prøvetur, feilmelding i diagnose. - Full systemskann, Indikerer permanent feilkode: Brems-/Stabiliseringsystemer .



2279488

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Service / Dokumentasjon R
- 4 - Nøkler / Utstyr ✓

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsørør ✓
- 11 - Bremseslanger ✓
- 12 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 13 - Nærlys/-lykter ✓
- 14 - Fjernlys/-lykter ✓
- 15 - Kjørellys/-lykter ✓
- 16 - Parklys/-lykter ✓
- 17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓
- 18 - Tåkelys/-lykter ✓
- 19 - Baklys/-lykter ✓
- 20 - Stopplys/-lykter ✓
- 21 - Ryggelys/-lykter ✓
- 22 - Skiltlys/-lykter ✓
- 23 - Markeringslys/-lykter ✓
- 24 - Refleks ✓
- 25 - Tåkebaklys/-lykter ✓
- 26 - Lyd / lyssignaler ✓
- 27 - Varsellamper R

**e-Diagnose**

- 29 - Full systemskann R

**Motor**

- 31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 32 - Motor virkemåte R
- 33 - Utvendig tilstand motor ✓
- 34 - Oljenivå motor ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Kjølesystem ✓
- 37 - Eksosanlegg R
- 38 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 39 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Clutch ✓
- 41 - Girkasse (manuell) ✓

**Drivverk**

- 43 - Differensial ✓
- 44 - Drivaksler ✓
- 45 - Mellomaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 48 - Lyktespyler / Visker ✓
- 49 - Elektrisk vindusheis ✓
- 50 - Instrumenter ✓
- 51 - Setevarmer ✓
- 52 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 58 - Dekk ✓
- 59 - Felg R
- 60 - Hjullager ✓
- 61 - Ekstra hjulsett ✓

**Styring**

- 62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 63 - Styresnekke, tannstang ✓
- 64 - Styrestag/ledd ✓
- 65 - Styreservo ✓



2279488

**Hjuloppheng**

- 66 - Støtdempere **O**
- 67 - Stabilisator **✓**
- 68 - Fjærer / fjærbein **R**
- 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
- 70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
- 71 - Travers **✓**

**Sone 2 (høyre side)**

- 101 - Høyre forskjerm **✓**
- 102 - Høyre fordør **✓**
- 103 - Høyre speil **✓**
- 104 - Høyre bakdør **R**
- 105 - Høyre bakskjerm **R**
- 106 - Høyre kanal **R**
- 107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓**

**Karosseri**

- 72 - Frontrute **✓**
- 73 - Siderute/bakrute **✓**
- 74 - Dør-/panseråpner **✓**
- 75 - Lås **✓**
- 77 - Utvendig speil **✓**
- 78 - Underside **O**
- 79 - Understellsnummer **✓**
- 80 - Tilhengerfeste **O**
- 81 - Karosseri generelt **R**

**Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**

- 110 - Grill **✓**
- 111 - Panser **R**
- 112 - Tak **R**
- 114 - Bakluke **✓**

**Sone 5 (entre, lasterom)**

- 115 - Døråpning **R**
- 116 - Lasterom **✓**

**Interiør**

- 82 - Dashbord / midtkonsoll **R**
- 83 - Taktrekk **✓**
- 84 - Dørtrekk **✓**
- 85 - Seter **✓**
- 86 - Bilbelte **✓**
- 87 - Gulvmatter/-teppe **✓**
- 88 - Bagasjeromstildekning **✓**
- 89 - Interiør generelt **✓**

**Annet**

- 117 - Andre feil og mangler **R**

**Støtfangere**

- 90 - Støtfanger foran **O**
- 91 - Støtfanger bak **R**

**Sone 1 (venstre side)**

- 92 - Venstre forskjerm **✓**
- 93 - Venstre fordør **✓**
- 94 - Venstre speil **✓**
- 95 - Venstre bakdør **✓**
- 96 - Venstre bakskjerm **✓**
- 97 - Venstre kanal **✓**
- 98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓**



2279488

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke målt pga nye skiver
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	140,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	2
31.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,23 m <sup>-1</sup>
39.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
61.2		Mønsterdybde	8,00 mm
61.3		Mønsterdybde	8,00 mm
61.4		Mønsterdybde	8,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg





2279488

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.