



2287840

# NAF Verdivurdering

Testdato  
27.09.2021

## Kunde

<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>		<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim
<b>Adresse</b>	Torgardsvegen 18	<b>Telefon</b>	72884850
<b>Postnummer og -sted</b>	7093 TILLER	<b>E-post</b>	linn@crifo.as
<b>Telefon</b>	72884850		
<b>E-post</b>	linn@crifo.as		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Sprinter 316 CDI	<b>Motoreffekt</b>	120 kW
<b>Type</b>	WDB906633	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	DN65013	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	WDB9066331S569602	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	175162	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2011
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	30.05.2011



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.




2287840

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd som virker å komme fra styring eller hjuloppheng foran, bør kontrolleres nærmere.	
3.1	Service / Dokumentasjon	Servicehefte mangler	
27.17	Varsellamper	* Varsellamper for ABS, TC og ESP lyser.	
29.6	Full systemskann	* Utleasing av OBD feilminne indikerer feilkoder, bør kontrolleres nærmere.	
46.14	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Ingen kjøling fra aircondition.	
81.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
85.2	Seter	Hull/rift gjennom setetrek:	Venstre foran, Høyre foran
92.6	Venstre forskjerm	Lakkrust	Lakkere
96.3	Venstre bakskjerm	Bulk over 25mm/35mm	Rette og flekklakkere
98.6	Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	Lakkrust	Lakkere
104.6	Høyre bakdør	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
105.6	Høyre bakskjerm	Lakkrust	Lakkere
106.6	Høyre kanal	Lakkrust	Lakkere
107.6	Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	Lakkrust	Lakkere
114.6	Bakluke	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
118.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Samlet estimert verdiforringelse for punkter ikke priset separat.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
41.19	Girkasse (manuell)	* Firehjulstrekk ikke funksjonsprøvd.	
115.20	Døråpning	Forventet bruksslitasje:	
116.13	Lasterom	Forventet bruksslitasje:	
116.16		Lasterom har spesialinnredning	



2287840

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

## Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	12 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ikke angitt
<b>Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter</b>	I oppvarmet lokale
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.03.2023



2287840



2287840

## Detaljer

### Punkt og beskrivelse

Unormal lyd, \*, Ulyd som virker å komme fra styring eller hjuloppheng foran, bør kontrolleres nærmere. ,

Service / Dokumentasjon, Servicehefte mangler,

Varsellamper , \*, Varsellamper for ABS, TC og ESP lyser. ,

Full systemskann, \*, Utlesing av OBD feilminne indikerer feilkoder, bør kontrolleres nærmere. ,

Varmeapparat / klimaanlegg (AC), \*, Ingen kjøling fra aircondition. ,

Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakkering,

Seter, Hull/rift gjennom setetrekk:, Venstre foran, Høyre foran

Venstre forskjerm, Lakkrust, Lakkere

Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange, Lakkrust, Lakkere

Venstre bakskjerm, Bulk over 25mm/35mm, Rette og flekk-lakkere

Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange, Lakkrust, Lakkere

Høyre bakdør, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Høyre bakskjerm, Lakkrust, Lakkere

Høyre kanal, Lakkrust, Lakkere

Bakluke, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Udefinerbare feil, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent, Samlet estimert verdiforringelse for punkter ikke priset separat. ,



2287840

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓  
2 - Unormal lyd R

**Generell informasjon**

- 3 - Service / Dokumentasjon R  
4 - Nøkler / Utstyr ✓

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver ✓  
8 - Parkeringsbrems ✓  
9 - Bremsvirkning ✓  
10 - Bremsørør ✓  
11 - Bremseslanger ✓  
12 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 13 - Nærlys/-lykter ✓  
14 - Fjernlys/-lykter ✓  
16 - Parklys/-lykter ✓  
17 - Retningslys, nødsignalllys/-lykter ✓  
18 - Tåkelys/-lykter ✓  
19 - Baklys/-lykter ✓  
20 - Stopplys/-lykter ✓  
21 - Ryggelys/-lykter ✓  
22 - Skiltlys/-lykter ✓  
24 - Refleks ✓  
26 - Lyd / lyssignaler ✓  
27 - Varsellamper R

**e-Diagnose**

- 29 - Full systemskann R

**Motor**

- 31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓  
32 - Motor virkemåte ✓  
33 - Utvendig tilstand motor ✓  
34 - Oljenivå motor ✓  
36 - Kjølssystem ✓  
37 - Eksosanlegg ✓  
38 - Drivstofftank, rør, slange ✓

**Drivverk**

- 40 - Clutch ✓  
41 - Girkasse (manuell) O  
43 - Differensial ✓  
44 - Drivaksler ✓  
45 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

- 46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R  
47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓  
49 - Elektrisk vindusheis ✓  
50 - Instrumenter ✓  
51 - Setevarmer ✓  
52 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 58 - Dekk ✓  
59 - Felg ✓  
60 - Hjullager ✓  
61 - Ekstra hjulsett ✓

**Styring**

- 62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓  
63 - Styresnekke, tannstang ✓  
64 - Styrestag/ledd ✓  
65 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 66 - Støtdempere ✓  
67 - Stabilisator ✓  
68 - Fjærer / fjærbein ✓  
69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓  
70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓  
71 - Travers ✓

**Karosseri**

- 72 - Frontrute ✓  
73 - Siderute/bakrute ✓  
74 - Dør-/panseråpner ✓  
75 - Lås ✓  
77 - Utvendig speil ✓  
78 - Underside ✓  
80 - Tilhengerfeste ✓  
81 - Karosseri generelt R



2287840

**Interiør**

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	R
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
89 - Interiør generelt	✓

**Støtfangere**

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	✓

**Sone 1 (venstre side)**

92 - Venstre forskjerm	R
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
96 - Venstre bakskjerm	R
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	R

**Sone 2 (høyre side)**

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	R
105 - Høyre bakskjerm	R
106 - Høyre kanal	R
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	R

**Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	R

**Sone 5 (entre, lasterom)**

115 - Døråpning	O
116 - Lasterom	O

**Annet**

118 - Udefinerbare feil	R
-------------------------	---




2287840

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	480,00
9.2		Bremsevirkning, HF	480,00
9.3		Bremsevirkning, VB	410,00
9.4		Bremsevirkning, HB	420,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	3
31.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,19 m <sup>-1</sup>
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	23 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
58.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
61.2		Mønsterdybde	8,00 mm
61.3		Mønsterdybde	9,00 mm
61.4		Mønsterdybde	9,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg





2287840

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

• feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

• feil/avvik medfører konsekvenstap

• NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.