



2357430

NAF Verdivurdering

Testdato

13.10.2021



Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	linn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	linn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1199 cm ³
Modell	208	Motoreffekt	60 kW
Type	C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH59058	Drivstofftype	1
Understellsnr.	VF3CCHMZ0DT132556	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	77650	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2014
		Registrert første gang i Norge	30.01.2014



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2357430

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Service / Dokumentasjon	Siste service er ikke utført	Tid mellom servicer er overskredet
4.4	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
90.4	Støtfanger foran	Ripe(r) over 100mm	Spotlakkere (smartrep)

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran, Høyre foran
29.16	Full systemskann	* Utlesing av OBD feilminne indikerer feilkoder, uvisst om disse er av betydning.	
61.28	Ekstra hjulsett	* Ekstra hjulsett ikke tilgjengelig for kontroll, opplyst tilgjengelig ved salg.	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
22.09.2020	75144
20.09.2019	68145
22.01.2019	62412
07.09.2018	59687
28.08.2017	50771
06.09.2016	42142
14.04.2016	37380
05.02.2015	29376

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	I oppvarmet lokale
Frist for neste EU kontroll	31.08.2022



2357430

Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Siste service er ikke utført, Tid mellom servicer er overskredet

Nøkler / Utstyr, Nøkkel/er mangler,

Støtfanger foran, Ripe(r) over 100mm, Spotlakkere (smartrep)



2357430

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon R

4 - Nøkler / Utstyr R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

7 - Bremsetromler ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

13 - Nærlys/-lykter ✓

14 - Fjernlys/-lykter ✓

15 - Kjørellys/-lykter ✓

16 - Parklys/-lykter ✓

17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

18 - Tåkelys/-lykter ✓

19 - Baklys/-lykter ✓

20 - Stopplys/-lykter ✓

21 - Ryggelys/-lykter ✓

22 - Skiltlys/-lykter ✓

24 - Refleks ✓

25 - Tåkebaklys/-lykter ✓

26 - Lyd / lyssignaler ✓

27 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

29 - Full systemskann O

Motor

30 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

32 - Motor virkemåte ✓

33 - Utvendig tilstand motor ✓

34 - Oljenivå motor ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Kjølesystem ✓

37 - Eksosanlegg ✓

38 - Drivstofftank, rør, slange ✓

39 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Clutch ✓

41 - Girkasse (manuell) ✓

44 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

49 - Elektrisk vindusheis ✓

50 - Instrumenter ✓

51 - Setevarmer ✓

Hjul, dekk, felg

58 - Dekk ✓

59 - Felg ✓

60 - Hjullager ✓

61 - Ekstra hjulsett O

Styring

62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

63 - Styresnekke, tannstang ✓

64 - Styrestag/ledd ✓

65 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

66 - Støtdempere ✓

67 - Stabilisator ✓

68 - Fjærer / fjærbein ✓

69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

71 - Travers ✓



2357430

Karosseri

72 - Frontrute	✓
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	✓
75 - Lås	✓
76 - Takluke/Panoramatak	✓
77 - Utvendig speil	✓
78 - Underside	✓
81 - Karosseri generelt	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	✓

Sone 5 (entre, lasterom)

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	✓

Interiør

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	✓
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
88 - Bagasjeromstildekning	✓
89 - Interiør generelt	✓

Støtfangere

90 - Støtfanger foran	R
91 - Støtfanger bak	✓

Sone 1 (venstre side)

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakdør	✓
96 - Venstre bakskjerm	✓
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	✓
105 - Høyre bakskjerm	✓
106 - Høyre kanal	✓
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓



2357430

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	20,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	21,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	21,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
6.5		Bremsekivetykkelse VB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
6.6		Bremsekivetykkelse HB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	140,00
9.2		Bremsevirkning, HF	140,00
9.3		Bremsevirkning, VB	80,00
9.4		Bremsevirkning, HB	80,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
30.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
39.2		eller ved, måneder:	120
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



2357430

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.