



2348339

# NAF Verdivurdering

Testdato  
07.10.2021

## Kunde

<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>		<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim
<b>Adresse</b>	Torgardsvegen 18	<b>Telefon</b>	72884850
<b>Postnummer og -sted</b>	7093 TILLER	<b>E-post</b>	linn@crifo.as
<b>Telefon</b>	72884850		
<b>E-post</b>	linn@crifo.as		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1896 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Caddy	<b>Motoreffekt</b>	77 kW
<b>Type</b>	2KN	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	VH12755	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	WV1ZZZ2KZ9X123901	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	122052	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2009
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	29.05.2009



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2348339

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.3	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
3.7	Service / Dokumentasjon	Aktivert serviceindikator	
4.4	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
9.5	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Foraksel
29.2	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Motorstyring, Tilleggsvarmer
67.6	Stabilisator	Slitt foring på ramme / travers:	Venstre bak, Høyre bak
90.6	Støtfanger foran	Sprukket/skadet plastdel	Reparere/justere/demontere-montere
93.6	Venstre fordør	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
102.6	Høyre fordør	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
104.6	Høyre bakdør	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
112.6	Tak	Lakkrust	Spotlakkere (smartrep)
116.4	Lasterom	Deksler/panel/gulv med åpenbare defekter som reduserer funksjon og/eller innfestning:	Reparasjon
117.1	Andre feil og mangler	# Full systemskann, Indikerer permanent feilkode: Motorstyring, Tilleggsvarmer	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
39.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
53.6	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Feilkode i styreenhetsminnet, nærmere feilsøking anbefales	
78.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
114.17	Bakluke	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	

**Servicehistorikk**

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
21.01.2019	114925
07.07.2016	95042
12.12.2012	74912
31.10.2011	49584
06.10.2010	24572

**Kunde- og testforhold**

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	9 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	09.06.2023



2348339



2348339

## Detaljer

### Punkt og beskrivelse

Unormal lyd, Ulyd fra hjuloppheng bak,

Service / Dokumentasjon, Aktivert serviceindikator,

Nøkler / Utstyr, Nøkkel/er mangler,

Bremsevirkning, Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:, Foraksel

Full systemskann, Indikerer permanent feilkode:, Motorstyring, Tilleggsvarmer

Stabilisator, Slitt foring på ramme / travers:, Venstre bak, Høyre bak

Støtfanger foran, Sprukket/skadet plastdel, Reparere/justere/demontere-montere

Venstre fordør, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Høyre bakdør, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Høyre fordør, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Tak, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)

Lasterom, Deksler/panel/gulv med åpenbare defekter som reduserer funksjon og/eller innfestning: , Reparasjon

Andre feil og mangler, #, Full systemskann, Indikerer permanent feilkode: Motorstyring, Tilleggsvarmer ,



2348339

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓  
2 - Unormal lyd R

**Generell informasjon**

- 3 - Service / Dokumentasjon R  
4 - Nøkler / Utstyr R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver ✓  
8 - Parkeringsbrems ✓  
9 - Bremsvirkning R  
10 - Bremsørør ✓  
11 - Bremseslanger ✓  
12 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 13 - Nærlys/-lykter ✓  
14 - Fjernlys/-lykter ✓  
15 - Kjørellys/-lykter ✓  
16 - Parklys/-lykter ✓  
17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓  
19 - Baklys/-lykter ✓  
20 - Stopplys/-lykter ✓  
21 - Ryggelys/-lykter ✓  
22 - Skiltlys/-lykter ✓  
24 - Refleks ✓  
25 - Tåkebaklys/-lykter ✓  
26 - Lyd / lyssignaler ✓  
27 - Varsellamper ✓

**e-Diagnose**

- 29 - Full systemskann R

**Motor**

- 31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓  
32 - Motor virkemåte ✓  
33 - Utvendig tilstand motor ✓  
34 - Oljenivå motor ✓  
35 - Motorfester ✓  
36 - Kjølesystem ✓  
37 - Eksosanlegg ✓  
38 - Drivstofftank, rør, slange ✓  
39 - Registerreim O

**Drivverk**

- 40 - Clutch ✓  
41 - Girkasse (manuell) ✓  
43 - Differensial ✓  
44 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓  
47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓  
49 - Elektrisk vindusheis ✓  
50 - Instrumenter ✓  
51 - Setevarmer ✓  
53 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

- 58 - Dekk ✓  
59 - Felg ✓  
60 - Hjullager ✓  
61 - Ekstra hjulsett ✓

**Styring**

- 62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓  
63 - Styresnekke, tannstang ✓  
64 - Styrestag/ledd ✓  
65 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 66 - Støtdempere ✓  
67 - Stabilisator R  
68 - Fjærer / fjærbein ✓  
69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓  
70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓  
71 - Travers ✓



2348339

**Karosseri**

72 - Frontrute	✓
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	✓
75 - Lås	✓
77 - Utvendig speil	✓
78 - Underside	O
79 - Understellsnummer	✓
81 - Karosseri generelt	✓

**Interiør**

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	✓
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
88 - Bagasjeromstildekning	✓
89 - Interiør generelt	✓

**Støtfangere**

90 - Støtfanger foran	R
91 - Støtfanger bak	✓

**Sone 1 (venstre side)**

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	R
94 - Venstre speil	✓
96 - Venstre bakskjerm	✓
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

**Sone 2 (høyre side)**

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	R
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	R
105 - Høyre bakskjerm	✓
106 - Høyre kanal	✓
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

**Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	R
114 - Bakluke	O

**Sone 5 (entre, lasterom)**

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	R

**Annet**

117 - Andre feil og mangler	R
-----------------------------	---



2348339

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	2
31.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,25 m <sup>-1</sup>
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
39.2		eller ved, måneder:	0
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
61.2		Mønsterdybde	6,00 mm
61.3		Mønsterdybde	5,00 mm
61.4		Mønsterdybde	5,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



2348339

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.