



2454363

NAF Verdivurdering

Testdato
24.11.2021



Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	linn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	linn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	2198 cm ³
Modell	Transit	Motoreffekt	114 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	XD85269	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WF0YXXTTGYFS26714	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	188714	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2015
		Registrert første gang i Norge	28.09.2015



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2454363

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service / Dokumentasjon	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	
29.6	Full systemskann	* Utlesing av OBD feilminne indikerer feilkoder, bør kontrolleres nærmere. Utskrift av OBD feilminne vedlagt.	
58.15	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Venstre bak
81.3	Karosseri generelt	Fjerning av logo/dekor:	
93.6	Venstre fordør	Lakkkrust	Spotlakkere (smartrep)

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.13	Bremsebelegg	* Instrumentpanel varsler for slitasje på bremseklosser, bremseklosser vurderes ikke nødvendig å skifte.	
9.14	Bremsevirkning	* Noe svak bremsevirkning høyre side foran.	
58.19	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak, Høyre bak
95.23	Venstre bakdør	* Deksel på innside va dør løsnet.	
114.23	Bakluke	* Bakdører noe trege å åpne / treghet i hengsler.	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
24.02.2020	144916
26.03.2019	112198
12.04.2017	50221

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	I oppvarmet lokale
Frist for neste EU kontroll	28.10.2023



2454363

Detaljer

Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt,

Bremseskiver, Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål,

Full systemskann, *, Utlesing av OBD feilminne indikerer feilkoder, bør kontrolleres nærmere.

Utskrift av OBD feilminne vedlagt. ,

Dekk, Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:, Venstre bak

Karosseri generelt, Fjerning av logo/dekor: ,

Venstre fordør, Lakkrust, Spotlakkere (smartrep)



2454363

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon R

4 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

5 - Bremsbelegg O

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning O

10 - Bremsør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

13 - Nærlys/-lykter ✓

14 - Fjernlys/-lykter ✓

15 - Kjørellys/-lykter ✓

16 - Parklys/-lykter ✓

17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

18 - Tåkelys/-lykter ✓

19 - Baklys/-lykter ✓

20 - Stopplys/-lykter ✓

21 - Ryggelys/-lykter ✓

22 - Skiltlys/-lykter ✓

24 - Refleks ✓

25 - Tåkebaklys/-lykter ✓

26 - Lyd / lyssignaler ✓

27 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

29 - Full systemskann R

Motor

32 - Motor virkemåte ✓

33 - Utvendig tilstand motor ✓

34 - Oljenivå motor ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Kjølesystem ✓

37 - Eksosanlegg ✓

38 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

40 - Clutch ✓

41 - Girkasse (manuell) ✓

44 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

49 - Elektrisk vindusheis ✓

50 - Instrumenter ✓

51 - Setevarmer ✓

52 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

58 - Dekk R

59 - Felg ✓

60 - Hjullager ✓

61 - Ekstra hjulsett ✓

Styring

62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

63 - Styresnekke, tannstang ✓

64 - Styrestag/ledd ✓

65 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

66 - Støtdempere ✓

67 - Stabilisator ✓

68 - Fjærer / fjærbein ✓

69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

71 - Travers ✓

Karosseri

72 - Frontrute ✓

73 - Siderute/bakrute ✓

74 - Dør-/panseråpner ✓

75 - Lås ✓

77 - Utvendig speil ✓

78 - Underside ✓

80 - Tilhengerfeste ✓

81 - Karosseri generelt R



2454363

Interiør

- 82 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 83 - Taktrekk ✓
- 84 - Dørtrekk ✓
- 85 - Seter ✓
- 86 - Bilbelte ✓
- 87 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 89 - Interiør generelt ✓

Støtfangere

- 90 - Støtfanger foran ✓
- 91 - Støtfanger bak ✓

Sone 1 (venstre side)

- 92 - Venstre forskjerm ✓
- 93 - Venstre fordør R
- 94 - Venstre speil ✓
- 95 - Venstre bakdør O
- 96 - Venstre bakskjerm ✓
- 97 - Venstre kanal ✓
- 98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

Sone 2 (høyre side)

- 101 - Høyre forskjerm ✓
- 102 - Høyre fordør ✓
- 103 - Høyre speil ✓
- 104 - Høyre bakdør ✓
- 105 - Høyre bakskjerm ✓
- 106 - Høyre kanal ✓
- 107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

- 110 - Grill ✓
- 111 - Panser ✓
- 112 - Tak ✓
- 114 - Bakluke O

Sone 5 (entre, lasterom)

- 115 - Døråpning ✓
- 116 - Lasterom ✓



2454363

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	13,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	15,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	15,30 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	350,00
9.2		Bremsevirkning, HF	290,00
9.3		Bremsevirkning, VB	290,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	3
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
61.2		Mønsterdybde	5,00 mm
61.3		Mønsterdybde	7,00 mm
61.4		Mønsterdybde	7,50 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2454363

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.