



2427059

# NAF Verdivurdering

Testdato  
10.11.2021



## Kunde

<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>		<b>Navn</b>	Crifo AS Trondheim
<b>Adresse</b>	Torgardsvegen 18	<b>Telefon</b>	72884850
<b>Postnummer og -sted</b>	7093 TILLER	<b>E-post</b>	linn@crifo.as
<b>Telefon</b>	72884850		
<b>E-post</b>	linn@crifo.as		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Peugeot	<b>Motorstørrelse</b>	1560 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Partner	<b>Motoreffekt</b>	66 kW
<b>Type</b>	7	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	VH56295	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	VF37B9HF0DJ780071	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	28560	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2013
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	18.10.2013



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2427059

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service / Dokumentasjon	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
3.7		Aktivert serviceindikator	
4.7	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er skadet 1 stk	
19.1	Baklys/-lykter	Virker ikke:	Høyre
29.2	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	
29.5		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
39.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
96.2	Venstre baksjerm	Bulk uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
39.8	Registerreim	* Intervall må dobbeltsjekkes med merkeforhandler.	
81.7	Karosseri generelt	* Lakk/karosseri vanskelig og vurdere grunnet skitten/fuktig bil.	
91.14	Støtfanger bak	Normal slitasje	
116.13	Lasterom	Forventet bruksslitasje:	

**Servicehistorikk**

Dato	Km.stand
11.12.2019	22434
15.11.2016	11834
28.10.2015	7919

**Kunde- og testforhold**

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	3 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	04.06.2023



2427059

## Detaljer

### Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Aktivert serviceindikator,

Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt,

Nøkler / Utstyr, Nøkkel/er skadet, 1 stk stk,

Baklys/-lykter, Virker ikke:, Høyre

Full systemskann, Indikerer permanent feilkode:,

Diagnoseavlesing ligger i testrapport,

Registerreim, Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall.

Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales,

Venstre bakskjerm, Bulk uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)



2427059

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Service / Dokumentasjon R

4 - Nøkler / Utstyr R

**Bremser**

5 - Bremsebelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremserør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremsepedal ✓

**Lys og signaler**

13 - Nærlys/-lykter ✓

14 - Fjernlys/-lykter ✓

15 - Kjørellys/-lykter ✓

16 - Parklys/-lykter ✓

17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

19 - Baklys/-lykter R

20 - Stopplys/-lykter ✓

21 - Ryggelys/-lykter ✓

22 - Skiltlys/-lykter ✓

24 - Refleks ✓

25 - Tåkebaklys/-lykter ✓

26 - Lyd / lyssignaler ✓

27 - Varsellamper ✓

**e-Diagnose**

29 - Full systemskann R

**Motor**

31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

32 - Motor virkemåte ✓

33 - Utvendig tilstand motor ✓

34 - Oljenivå motor ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Kjølesystem ✓

37 - Eksosanlegg ✓

38 - Drivstofftank, rør, slange ✓

39 - Registerreim R

**Drivverk**

40 - Clutch ✓

41 - Girkasse (manuell) ✓

43 - Differensial ✓

44 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

49 - Elektrisk vindusheis ✓

50 - Instrumenter ✓

51 - Setevarmer ✓

52 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

58 - Dekk ✓

59 - Felg ✓

60 - Hjullager ✓

61 - Ekstra hjulsett ✓

**Styring**

62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

63 - Styresnekke, tannstang ✓

64 - Styrestag/ledd ✓

65 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

66 - Støtdempere ✓

67 - Stabilisator ✓

68 - Fjærer / fjærbein ✓

69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

71 - Travers ✓

**Karosseri**

72 - Frontrute ✓

73 - Siderute/bakrute ✓

74 - Dør-/panseråpner ✓

75 - Lås ✓

77 - Utvendig speil ✓

78 - Underside ✓



2427059

**Karosseri**

79 - Understellsnummer	✓
80 - Tilhengerfeste	✓
81 - Karosseri generelt	○

**Interiør**

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	✓
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
89 - Interiør generelt	✓

**Støtfangere**

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	○

**Sone 1 (venstre side)**

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
96 - Venstre bakskjerm	R
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

**Sone 2 (høyre side)**

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	✓
105 - Høyre bakskjerm	✓
106 - Høyre kanal	✓
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

**Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	✓

**Sone 5 (entre, lasterom)**

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	○



2427059

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	120,00
9.4		Bremsevirkning, HB	120,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	1
31.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
39.2		eller ved, måneder:	60
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
61.2		Mønsterdybde	5,00 mm
61.3		Mønsterdybde	5,00 mm
61.4		Mønsterdybde	5,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2427059

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- feil/avvik medfører konsekvenstap

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.

Kundedata	Utførende sted
	NAF SEnter Trondheim Bratsbergvn. 13 7037 Trondheim

## Full systemskann

Kjøretøy	Peugeot - Partner/Ranch Serie II (Tepee) [08-18]
Registerings Nr.	VH56295
Motorkode	9HF (DV6DTEd)
Byggeår	
VIN	VF37B9HF0DJ780071
Kilometerstand	28561
Referanse	
Dato	10.11.2021 / 10:15

System	Byggeår	Status
9HF - EDC17C10	2011 - 2018	Ok
Tilsetningssystem - Multipleks (MGI)	2008 - 2018	Ok
Additive system - Multiplex	2008 - 2012	Ok
Tilsetningssystem - Multipleks (Ti-automotive)	2008 - 2018	Ok
Blokkeringsfrie bremseser - Med ESP (Bosch 8.1 ESP)	2008 - 2018	Ok
Trekkstang - Siemens	2008 - 2018	Antall feil: 1
Servostyring - TRW	2008 - 2018	Ok
Kollisjonspute - Autoliv	2008 - 2018	Ok
Karossericomputer - Diagnose	2008 - 2018	Antall feil: 1
BSM Engine wiring housing - Delphi	2008 - 2018	Antall feil: 1
SWM (rattmodul) - Delphi	2008 - 2018	Ok
Instrument - Magneti Marelli	2008 - 2018	Ok
Multifunksjonsdisplay - Magneti Marelli	2008 - 2018	Ok
Multifunksjonsdisplay - Magneti Marelli	2008 - 2018	Ok

Trekkstang - Siemens		
Feilkode	Beskrivelse	Betingelse
4C0	Posisjonslys, høyre bak	- Kortslutning til positiv - Permanent

Karossericomputer - Diagnose		
Feilkode	Beskrivelse	Betingelse
4C0	Posisjonslys, høyre bak	- Permanent - Kortslutning til positiv



BSM Engine wiring housing - Delphi

Feilkode	Beskrivelse	Betingelse
4C0	Posisjonslys, høyre bak	- Permanent - Kortslutning til plus

Mekaniker: Jan O	<b>Underskrift</b>
---------------------	--------------------