



2431714

NAF Verdivurdering

Testdato
12.11.2021



Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	linn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	linn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Transporter	Motoreffekt	103 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	VH44857	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZCH140535	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	125002	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2012
		Registrert første gang i Norge	28.08.2012



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2431714

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service / Dokumentasjon	Aktivert serviceindikator	
20.2	Stopplys/-lykter	Skadet lyktglass	Midtre
29.6	Full systemskann	* Feil på diagnosekontakt. Ingen kontakt/tilgang.	
47.8	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Bakrute, Foran
61.16	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	2 dekk
64.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran
81.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
81.2		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Panser
81.3		Fjerning av logo/dekor:	
91.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	Skifte ulakkert del
95.6	Venstre bakdør	Lakkrust	Lakkere
96.6	Venstre bakskjerm	Lakkrust	Lakkere
97.6	Venstre kanal	Lakkrust	Lakkere
102.6	Høyre fordør	Lakkrust	Lakkere
104.6	Høyre bakdør	Lakkrust	Lakkere
105.6	Høyre bakskjerm	Lakkrust	Lakkere
106.6	Høyre kanal	Lakkrust	Lakkere
114.1	Bakluke	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
118.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Diagnosekontakt og vindusspyler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
53.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
61.27	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	1 dekk
81.7	Karosseri generelt	* Lakk/karosseri vanskelig og vurdere grunnet skitten/fuktig bil.	
85.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
116.13	Lasterom	Forventet bruksslitasje:	
116.16		Lasterom har spesialinnredning	



2431714

Servicehistorikk

Serviceheftet har kvitteringer uten lesbar dato og km.stand som ikke er tatt med i oversikten

Dato	Km.stand
30.08.2018	108348
06.07.2016	72558
04.06.2014	32880

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	01.09.2022



2431714



2431714

Detaljer

Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Aktivert serviceindikator,
Stopplys-/lykter, Skadet lykteglass, Midtre
Full systemskann, *, Feil på diagnosekontakt. Ingen kontakt/tilgang. ,
Vindusvisker, spylar (foran/bak), Vindusspyler virker ikke:, Bakrute, Foran
Ekstra hjulsett, Dekk er skjevslitt:, 2 dekk
Styrestag/ledd, Slakk i styreledd:, Venstre ytre foran
Karosseri generelt, Fjerning av logo/dekor: ,
Oppstartskostnader for lakkering,
Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Panser
Støtfanger bak, Sprukket/skadet plastdel, Skifte ulakkert del
Venstre bakskjerm, Lakkrust, Lakkere
Venstre bakdør, Lakkrust, Lakkere
Venstre kanal, Lakkrust, Lakkere
Høyre bakdør, Lakkrust, Lakkere
Høyre fordør, Lakkrust, Lakkere
Høyre bakskjerm, Lakkrust, Lakkere
Høyre kanal, Lakkrust, Lakkere
Bakluke, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere
Udefinerbare feil, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent, Diagnosekontakt og vindusspyler. ,



2431714

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon R

4 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

13 - Nærlys/-lykter ✓

14 - Fjernlys/-lykter ✓

15 - Kjørellys/-lykter ✓

16 - Parklys/-lykter ✓

17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

19 - Baklys/-lykter ✓

20 - Stoppllys/-lykter R

21 - Ryggelys/-lykter ✓

22 - Skiltlys/-lykter ✓

24 - Refleks ✓

25 - Tåkebaklys/-lykter ✓

26 - Lyd / lyssignaler ✓

27 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

29 - Full systemskann R

Motor

31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

32 - Motor virkemåte ✓

33 - Utvendig tilstand motor ✓

34 - Oljenivå motor ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Kjølesystem ✓

37 - Eksosanlegg ✓

38 - Drivstofftank, rør, slange ✓

39 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Clutch ✓

41 - Girkasse (manuell) ✓

43 - Differensial ✓

44 - Drivaksler ✓

45 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

48 - Lyktespyler / Visker ✓

49 - Elektrisk vindusheis ✓

50 - Instrumenter ✓

51 - Setevarmer ✓

52 - Tilhengerkontakt ✓

53 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

58 - Dekk ✓

59 - Felg ✓

60 - Hjullager ✓

61 - Ekstra hjulsett R

Styring

62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

63 - Styresnekke, tannstang ✓

64 - Styrestag/ledd R

65 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

66 - Støtdempere ✓

67 - Stabilisator ✓

68 - Fjærer / fjærbein ✓

69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

71 - Travers ✓



2431714

Karosseri

72 - Frontrute	✓
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	✓
75 - Lås	✓
77 - Utvendig speil	✓
78 - Underside	✓
79 - Understellsnummer	✓
80 - Tilhengerfeste	✓
81 - Karosseri generelt	R

Interiør

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	O
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
89 - Interiør generelt	✓

Støtfangere

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	R

Sone 1 (venstre side)

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakdør	R
96 - Venstre bakskjerm	R
97 - Venstre kanal	R
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	R
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	R
105 - Høyre bakskjerm	R
106 - Høyre kanal	R
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	R

Sone 5 (entre, lasterom)

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	O

Annet

118 - Udefinerbare feil	R
-------------------------	---



2431714

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	25,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,00 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	120,00
9.4		Bremsevirkning, HB	120,00
29.1	Full systemskann		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
31.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
39.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	10,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
61.2		Mønsterdybde	3,00 mm
61.3		Mønsterdybde	3,00 mm
61.4		Mønsterdybde	3,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



2431714

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for diesalbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

• feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

• feil/avvik medfører konsekvenstap

• NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.