



2492471

NAF Verdivurdering

Testdato

14.12.2021



Kunde

Navn	Crifo AS Trondheim	Kontaktperson	
Medlemsnummer		Navn	Crifo AS Trondheim
Adresse	Torgardsvegen 18	Telefon	72884850
Postnummer og -sted	7093 TILLER	E-post	linn@crifo.as
Telefon	72884850		
E-post	linn@crifo.as		



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	C4 Picasso	Motoreffekt	85 kW
Type	3	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH57771	Drivstofftype	2
Understellsnr.	VF73D9HC8DJ776264	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	146734	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2014
		Registrert første gang i Norge	07.03.2014



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



2492471

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service / Dokumentasjon	Aktivert serviceindikator	
4.4	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
29.2	Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	Karosseri
50.9	Instrumenter	Feil på LCD display	
50.14		Multimedia system er defekt	
51.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
61.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
81.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
89.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
96.1	Venstre bakskjerm	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
106.1	Høyre kanal	Bulk med lakkskade	Rette og lakkere
118.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Instrumenter, Multimedia system er defekt. Instrumenter, Feil på LCD display. Full systemskann, Indikerer permanent feilkode: Karosseri.	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
06.05.2020	105340
20.03.2019	84460
30.11.2017	71394
20.10.2016	59420
10.11.2015	43112
18.11.2014	20968

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



2492471



2492471

Detaljer

Punkt og beskrivelse

Service / Dokumentasjon, Aktivert serviceindikator,

Nøkler / Utstyr, Nøkkel/er mangler,

Bremseskiver, Rust på bremseskive:, Venstre bak, Høyre bak

Full systemskann, Indikerer permanent feilkode:, Karosseri

Setevarmer, Setevarme virker ikke:, Venstre foran

Instrumenter, Multimedia system er defekt,

Feil på LCD display,

Ekstra hjulsett, Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:, 2 dekk

Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakkering,

Interiør generelt, Rens utover normal vask og klargjøring,

Venstre bakskjerm, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere

Høyre kanal, Bulk med lakkskade, Rette og lakkere

Udefinerbare feil, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent, Instrumenter, Multimedia system er defekt. Instrumenter, Feil på LCD display. Full systemskann, Indikerer permanent feilkode: Karosseri. ,



2492471

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Service / Dokumentasjon R
- 4 - Nøkler / Utstyr R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver R
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsørør ✓
- 11 - Bremseslanger ✓
- 12 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 13 - Nærlys/-lykter ✓
- 14 - Fjernlys/-lykter ✓
- 15 - Kjørellys/-lykter ✓
- 16 - Parklys/-lykter ✓
- 17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓
- 18 - Tåkelys/-lykter ✓
- 19 - Baklys/-lykter ✓
- 20 - Stopplys/-lykter ✓
- 21 - Ryggelys/-lykter ✓
- 22 - Skiltlys/-lykter ✓
- 23 - Markeringslys/-lykter ✓
- 24 - Refleks ✓
- 25 - Tåkebaklys/-lykter ✓
- 26 - Lyd / lyssignaler ✓
- 27 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

- 29 - Full systemskann R

Motor

- 31 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 32 - Motor virkemåte ✓
- 33 - Utvendig tilstand motor ✓
- 34 - Oljenivå motor ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Kjølssystem ✓
- 37 - Eksosanlegg ✓
- 38 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 39 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Clutch ✓
- 41 - Girkasse (manuell) ✓
- 43 - Differensial ✓
- 44 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 48 - Lyktespyler / Visker ✓
- 49 - Elektrisk vindusheis ✓
- 50 - Instrumenter R
- 51 - Setevarmer R

Hjul, dekk, felg

- 58 - Dekk ✓
- 59 - Felg ✓
- 60 - Hjullager ✓
- 61 - Ekstra hjulsett R

Styring

- 62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 63 - Styresnekke, tannstang ✓
- 64 - Styrestag/ledd ✓
- 65 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 66 - Støtdempere ✓
- 67 - Stabilisator ✓
- 68 - Fjærer / fjærbein ✓
- 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 71 - Travers ✓



2492471

Karosseri

72 - Frontrute	✓
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	✓
75 - Lås	✓
77 - Utvendig speil	✓
78 - Underside	✓
79 - Understellsnummer	✓
81 - Karosseri generelt	R

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

110 - Grill	✓
111 - Panser	✓
112 - Tak	✓
114 - Bakluke	✓

Sone 5 (entre, lasterom)

115 - Døråpning	✓
116 - Lasterom	✓

Interiør

82 - Dashbord / midtkonsoll	✓
83 - Taktrekk	✓
84 - Dørtrekk	✓
85 - Seter	✓
86 - Bilbelte	✓
87 - Gulvmatter/-teppe	✓
88 - Bagasjeromstildekning	✓
89 - Interiør generelt	R

Annet

118 - Udefinerbare feil	R
-------------------------	---

Støtfangere

90 - Støtfanger foran	✓
91 - Støtfanger bak	✓

Sone 1 (venstre side)

92 - Venstre forskjerm	✓
93 - Venstre fordør	✓
94 - Venstre speil	✓
95 - Venstre bakdør	✓
96 - Venstre bakskjerm	R
97 - Venstre kanal	✓
98 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

101 - Høyre forskjerm	✓
102 - Høyre fordør	✓
103 - Høyre speil	✓
104 - Høyre bakdør	✓
105 - Høyre bakskjerm	✓
106 - Høyre kanal	R
107 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓



2492471

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke målt pga nye skiver
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	170,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	140,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
29.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	2
31.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,12 m ⁻¹
39.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
39.2		eller ved, måneder:	120
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
58.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
58.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
58.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
61.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,00 mm
61.2		Mønsterdybde	1,00 mm
61.3		Mønsterdybde	6,00 mm
61.4		Mønsterdybde	6,00 mm
61.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
61.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



2492471

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieselmotorer.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

• feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

• feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

• feil/avvik medfører konsekvenstap

• NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.